



**Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

[www.sorgedil.it](http://www.sorgedil.it)

E-mail. [sorgedil@gmail.com](mailto:sorgedil@gmail.com)

## **Riassunto misure fonometriche clinica veterinario Milano**

In base ai valori evidenziati nei vari locali, possiamo concludere quanto segue:

- il livello sonoro presente all'interno dell'appartamento disturbato, sia al piano terreno che nel locale interrato, risulta essere dovuto non ad una singola macchina, ma alla somma di varie componenti delle due sorgenti principali = condizionatore e gruppo di continuità, ( vedi analisi in frequenza con picchi a 100 hz e 500 hz) ; dal punto di vista delle principali norme sul disturbo da rumore applicate - accettabilità – i valori risultano essere accettabili solo in orario diurno oppure con il funzionamento di una singola macchina in orario notturno.

- l'intervento di insonorizzazione proposto dovrà interessare sia la componente di rumore aereo, con il rivestimento della parete confinante + angolo e soffitto scala, ma anche la trasmissione per via solida, con l'applicazione di inserto antivibrante a pavimento per una macchina ed a soffitto per il CDZ.